

GARAGE LARRIBE SASU
41 CHEMIN DU MOULIN
46400 SAINT LAURENT LES TOURS

TEL : 05 65 38 22 29
MAIL : compta@garagelarribe.fr

FACTURE ATELIER

N° Facture 200536875 Date 31/12/2025

N° O.R. 2 143 790 Date 25/11/2025

N° Intracommunautaire FR7840002191100013

Conducteur Véhicule THAMIE DIDIER

Marque RENAULT N° Immatriculation CA-846-WH 46120 AYNAC

MODELE - 1ère Mise en Service 30/01/2012

BOITE N° Châssis KA00000033

SERIE Kilométrage 355 544

TYPE V.I.N VF636FKA000000338

MR N° Client 000665 /CTHAMIE

THAMIE DIDIER
 2040 ROUTE D AUBIAC

Votre Conseiller Service : LARRIBE REMY

Opération	Désignation	Temps	Montant Brut	Remise	Montant Net	Montant	Code
Référence	Désignation	Quantité	Unitaire H.T.	%	Unitaire H.T.	NET H.T.	TVA

VEHICULE DEPOSE PAR SEBASTIEN THAMIE

DEMANDE CLIENT

CONTROLE DU COMPRESSEUR D AIR

PROBLEME DE VERROUILLAGE DE CABINE

MISE EN PLACE DU VEHICULE

LEVAGE DE LA CABINE AU PALANT

DEPOSE DIFFICILE DU COMPRESSEUR

MONTAGE DU NOUVEAU COMPRESSEUR D AIR

7485013936	COMPRESSEUR	1,00	1 496,93	5,00	1 422,08	1 422,08	5
7400992065	JOINT TORIQUE	1,00	14,47	5,00	13,75	13,75	5
471708	BAGUE ETANCHEITE (ANNEAU)	1,00	3,86	5,00	3,67	3,67	5
600NF	NETTOYANT / DEGRIPPANT FREIN	1,00	5,95		5,95	5,95	5

REMPLACEMENT DES COUSSINS D AIR DE CABINE DROIT ET GAUCHE

5010629398	COMBINE PNEUMATIQUE	2,00	446,92	5,00	424,57	849,15	5
------------	---------------------	------	--------	------	--------	--------	---

DEPOSE, CONFECTION ET REMPLACEMENT DES FLEXIBLES DE CABINE
 (ENDOMMAGÉS ++)

CONFECTION DE 2 FLEXIBLES

1 DE 1.74M ET 1 DE 3.80M

CFHS	CONFECTION FLEXIBLE HYDRAULIQUE SIMPLE Ø6 A Ø13	2	22,00	50,00	11,00	22,00	5
GAT14M3K	TUYAU DN6 210BAR 1NAPPE	5,54	11,05	10,00	9,95	55,10	5
4G6FDLORX	EMBOUT 4G6FDLORX = CS06ETCAOL06	2,00	9,00	10,00	8,10	16,20	5
4G6FDLORX90	EMBOUT 4G6FDLORX90 = CS06ETCAOL06-90°	2,00	20,50	10,00	18,45	36,90	5
TSEE9636	COLLIERS POLYAMIDE 6/6 NOIR	10,00	0,25		0,25	2,50	5

CONTROLE ET APPOINT FLUIDE

20096167	FLUIDMATIC HP G3 / D3	1,00	7,69		7,69	7,69	5
----------	-----------------------	------	------	--	------	------	---

MISE EN CHAUFFE DU VEHICULE

FUITE D AIR AU NIVEAU DU BLOC DESSICATEUR

DEPOSE DU BLOC

MONTAGE D UN DESSICATEUR NEUF

K226003N50	DESSICATEUR	1,00	1 250,00	5,00	1 187,50	1 187,50	5
------------	-------------	------	----------	------	----------	----------	---

BPC BRANCHEMENT PC

1	30,00		30,00	30,00	5
---	-------	--	-------	-------	---

Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros(c.com.art. L441-6 al.12).

INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT : 40 EUROS

RC CAHORS B400 021 911
 SIRENE 400 021 911 00013
 TVA CEE FR 78 400 021 911

iqua
T.

40

COTS

