

**SARL GS FROID 31**

1185, Chemin de Moulis

82710 BRESSOLS

FRANCE

Port. : +33 7 62 37 14 80

gs.froid31@gmail.com

N° TVA Intracommunautaire : FR29881894356

N° SIRET : 88189435600024

RCS : 881 894 356 R.C.S. MONTAUBAN

SARL ES GOURMET

92, Impasse du Bois des Carrières

LD Les Carrières

46090 MAXOU

Email : traiteur@saveurs-et-emotions.com

FACTURE N° 24-01-3135**Le mercredi 31 janvier 2024****Références véhicule et froid**

COMMANDE	VÉHICULE	TYPE	IMMATRICULATION	KMS	MODÈLE FRIGO	N° SÉRIE	HEURES DIESEL	HEURES ÉLEC	ANNÉE MES
	FIAT	DOBLO	DD 506 AG	826597	CARRIER XARIOS 200	PB817088	297	805	M18X

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT	Image
668718	Déshydrateur	1,00	89,14 €	20,00	89,14 €	
	Bombe Nettoyage	1,00	4,50 €	20,00	4,50 €	
	Dosette huile POE	1,00	12,50 €	20,00	12,50 €	
	Désinfectant évaporateur	1,00	3,00 €	20,00	3,00 €	
	Bouchon 1/4	2,00	4,25 €	20,00	8,50 €	
	Schreder	1,00	2,50 €	20,00	2,50 €	
	Fréon R 404 A	1,20	113,00 €	20,00	135,60 €	
	Petites fournitures	2,00	3,50 €	20,00	7,00 €	
	Test de Confinement	1,00	88,50 €	20,00	88,50 €	
	Forfait récupération Fréon	1,00	45,50 €	20,00	45,50 €	
	Mise sous Vide	1,00	45,50 €	20,00	45,50 €	
	Chasse Azote	1,00	45,50 €	20,00	45,50 €	
	Main d'Oeuvre Froid Embarqué	2,00	69,00 €	20,00	138,00 €	
	Intervention du 30/01/2024 au Dépôt de BRESSOLS : Alarme 01 - Pose mano : manque de fréon. Récupération fréon. Mise sous azote pour recherche de fuite. Fuite sur prise HP compresseur secteur. Remplacement du schreder. Nettoyage des buses détendeur. Remplacement du déshydrateur + mise sous vide. Appoint huile compresseur secteur. Réintroduction fréon + appoint. Essai descente en Température et Test de confinement OK.					

Conditions de paiement :

- 100,00 % soit 750,89 € à payer le : 01/03/2024 (30 jours).

Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1780 7000 2265 5212 7075 203
BIC/SWIFT : CCBPFRPPTLS

Total HT	625,74 €
TVA (20 %)	125,15 €
Total TTC	750,89 €