

PROFORMA

LESCOUT DAVID
46120 LACAPELLE-MARIVAL
FRANCE

OR n° 24030238 N° client 93762
Ouvert le :13/03/2024 Itv. 1 Type VEN
Nat. VENTE N° Cpt

Succ : 5 Serv. Cred. SAV
Libellé CODE ERREUR P2BAF68

PRO FORMA

Dési. PELLE A CHENILLES VOLVO EC200E PELLE HYDRAULIQUE
N° série : 310031 Identité :
N° 20190441

Puissance : 0
Compteur 1: 2208

Page : 1/1

Quantité	Référence/Désignation	Prix unitaire	Remise	Prix unitaire Net	Montant HT
	SUIVANT VOTRE COMMANDE N° _____ DU _____ ----- INTERVENTION SUR LE SITE DE LACAPELLE MIRAVAL ----- CONTACT : LESCOUT DAVID 0673297521 ADRESSE : LACAPELLE-MARIVAL 46 PB : CODE ERREUR P2BAF68 . - 13/03/2024 - RAFFANEL KEVIN Code défaut actif P2BAF68, P20EE84 et P047A13 Contrôle valeur de capteur Capteur SE2544 valeur à 655kpa Dépose capot échappement Dépose et remplacement capteur (déjà sortie) Repose capot échappement Contrôle valeur de capteur SE2544 ok Mise à jour logiciel Reset cartrack Effacement défaut et réinitialisation des défauts Adblue Lancement régénération à la demande de la machine Matris et carte de travail .				
1.75	MAIN D'OEUVRE GPPE DEPANNAGE	95,00		95,00	166,25
1.00	FORFAIT DEPLACEMENT PLAFONNE	350,00		350,00	350,00
1.00	Prise en charge	45,00		45,00	45,00

Code TVA	Montant HT	Remises	Frais divers	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
20,00%	561,25			561,25	112,25	673,50
EUR	561,25			561,25	112,25	673,50