



Roulez en toute Sérénité

SILIGOM AUTO SERVICE 46

14 AVENUE D AURILLAC

46100 FIGEAC

Tél. 05 65 34 82 10

E-Mail siligom46@socamaq.com

RCS CAHORS

TVA Intra-com : FR02527823298 - Siret 52782329800015 - NAF 4520A

MR LAFRAGETTE DAMIEN

LA VENTE

46270 PRENDEIGNES

17h27 Folio 1/1

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	6830	20/08/2025	99999		CD362MW PEUGEOT BOXER II VF3ZCZMAC17762838	245 532 30/03/2006

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 8323 Servi par : ANTHONY						
	remplacement des plaquettes avant fourni					
	remplacement des plaquettes sur disque u					
	see					
	degrippage coulliseau etrier					
2	NETTOYANT DEGRAISSANT	4,96		4,96	9,92	1
0,80	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1	55,75		55,75	44,60	1

CAISSE D'EPARGNE
IBAN:FR76 1313 5000 8008 0063 5867 739
BIC:CEPAFRPP313

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
1	54,52	20,00	10,90			
2				54,52		
3						65,42

Règlement : Reste Du de 65,42 E au 20/08/2025