



SRMAE

LA ROUQUETTE
46250 - FRAYSSINET-LE-GELAT
FRANCE 06 08 14 22 00
Email : sylvain.srmae@orange.fr
Monsieur Sylvain ROUX

FACTURE

N° : FAC02250
Date : 30/06/2025
N° client : CLT00000029

EARL BLEY

Valadié
46250 POMAREDE
FRANCE

Ordre de réparation n°5728

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
Réparation de la cardan de l'andaineur. Remplacement du croisillon de la faucheuse. Remplacement de la chaîne du round baller.						
Croisillon -Croisillon 4120E0012	1,00		64,54 €	0,00%	64,54 €	20,00%
TUBE -Tube de cardan 50752386	1,00		44,08 €	0,00%	44,08 €	20,00%
ART00000397 -Tube 50752390	1,00		53,63 €	0,00%	53,63 €	20,00%
ART00000406 -Chaîne à rouleaux 20B 22881561	2,00		50,22 €	0,00%	100,44 €	20,00%
ART00000261 -Maillon 20B	1,00		8,43 €	0,00%	8,43 €	20,00%
ART00000028 -Main d'oeuvre + déplacement	5,50		55,00 €	0,00%	302,50 €	20,00%

Détail de la TVA				Total HT	573,62 €
Code	Base HT	Taux	Montant	TVA	114,72 €
Normale	573,62 €	20,00%	114,72 €	Total TTC	688,34 €

Règlement	Chèque
Echéance(s)	688,34 € au 31/07/2025

Coordonnées bancaires

Nom CREDIT AGRICOLE
IBAN FR76 1120 6000 8100 4933 3754 836
BIC AGRIFRPP812

Le montant total s'élève à six cent quatre-vingt-huit euros et trente-quatre centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 2 du Code de Commerce)
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du Code de Commerce et D. 441-5 ibidem)