



SRMAE

LA ROUQUETTE
46250 - FRAYSSINET-LE-GELAT
FRANCE 06 08 14 22 00
Email : sylvain.srmae@orange.fr
Monsieur Sylvain ROUX

FACTURE

N° : FAC02135
Date : 30/03/2025
N° client : CLT00000097

EARL GOUNET

GOUNET
46250 SAINT CAPRAIS
FRANCE

Ordre de réparation n°5627

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
Remplacement du levier de vitesse sur le Deutz M600. Réparation du réservoir à gasoil du John Deere. Déraillement déssileuse.						
ART00000507 -Kit colle	1,00		55,80 €	0,00%	55,80 €	20,00%
ART00000028 -Main d'oeuvre + déplacement	4,00		55,00 €	0,00%	220,00 €	20,00%

Détail de la TVA				Total HT	275,80 €
Code	Base HT	Taux	Montant	TVA	55,16 €
Normale	275,80 €	20,00%	55,16 €	Total TTC	330,96 €

Règlement	Chèque
Echéance(s)	330,96 € au 30/04/2025

Coordonnées bancaires	
Nom	CREDIT AGRICOLE
IBAN	FR76 1120 6000 8100 4933 3754 836
BIC	AGRIFRPP812

Le montant total s'élève à trois cent trente euros et quatre-vingt-seize centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Article L.441-10, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).