

Nous équipons les industriels depuis 1978

Le Poteau
RN 23
72470 CHAMPAGNE
02 43 74 33 74

APE : 4669 B SIRET : 37988093300021
TVA : FR 93 379 880 933
EORI : FR37988093300021
EORI SIREN : FR379880933
S.A.S. au capital de 2 080 000€ - 379 880 933
Siège social : 38 rue des Mathurins, 75008 PARIS

N° TVA intracommunautaire: FR93379880933

FACTURE

FR04404857401 1/1

Date	N° Pièce	Commercial/Client
31/03/2026	260309361	45 460284

Affaire : 1622751 - REPARATION AFFUTEUSE DICK



SAS
FOISSAC
315 ALLEE BONNE COSTE
TREBAIX

46090 VILLESEQUE
France

Commercial : MURAT PIERRE (Port.:0680643838)
(Bur.:0243743374)

Désignation Produit	Code produit	Quantité	Prix HT	Montant	TVA
BON DE LIVRAISON N° 2073340 27/01/2026 COMMANDE N° 1622751 27/01/2026 Réf. Client : JEAN					
REPARATION AFFUTEUSE DICK RS 75	305012	1,000	UNI 194,25	194,25	1
N°98060000					
Démontage					
Recherche de la panne					
Remplacement des pièces défectueuses					
Essai					
Sans réponse de votre part, 3 mois après le devis, le produit vous sera restitué non remonté.					
Offre valable 15 jours					

V. Jem
06/04/26

Indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement
decret 2012-1115 du 02/10/2012

TVA	Montant HT	% TVA	Montant TVA
1	194,25	20,00	38,85

Règlement VIREMENT BANCAIRE Au 30/04/26

TVA sur débits	194,25 EUR
TOTAL H.T	38,85 EUR
TOTAL T.V.A	

CAISSE D'EPARGNE
BIC : CEPFRPP444
IBAN : FR76 1444 5004 0008 0086 4323 163

NET A PAYER 233,10 EUR