

**E. Individuelle F. RATIE**

Lieu dit Laborie

46270 BAGNAC SUR CÉLÉ

Tél : 06.84.44.93.19 - email : ratieflorian@sfr.fr
Garantie d'assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de
ACM IARD SA - Police : I7 4001030

ORIGINAL**Facture**

Editée à BAGNAC SUR CÉLÉ, le 07/08/2025

Référence : 0000352**Conçue le** : jeudi 07 août 2025**Objet** :**Mme Briolat**

Moulin de Roquetanière

15600 MAURS

Climatisation réversible mono split daikin perfera 7kw

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Numéro QualiPAC : QPAC/72902						
	Pose d'un mono split DAIKIN Le split sera commandé par une télécommande infra rouge type ARC466A1 (inclus à l'unité split). Réalisation des raccordements frigo entre unités ext/int et réalisation des raccordements condensats. Réalisation du raccordement électrique à partir du coffret de protection en logement. Tirage à vide, mise en pression sous azote, contrôle étanchéité, contrôle des pressions / températures et mise en service.						
1	DAIKIN Unité intérieure Mural Perfera 7.1 kW R32 Réf. FTXM71A	U	1,00	863,18		863,18	1
2	Unité extérieure Monosplit Perfera 7.1 kW R32 Réf. RXM71A Réf : 4843260	U	1,00	2 444,10		2 444,10	1
3	kit liaison frigo mono split split, azote, raccords, évacuation	U	1,00	398,00		398,00	1
4	RODIGAS Support mural avec barre et niveau 550 x 375 x 800 mm	U	1,00	57,80		57,80	1

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
5	Ensemble raccordement électrique cable ro2v, collier, tubes, borniers disjoncteur disjoncteurs differentiel	U	1,00	239,86		239,86	3
6	forfait pose et raccordement climatisation monosplit	U	1,00	805,00		805,00	3
7	MISE EN SERVICE	U	1,00	208,00		208,00	3
	Quantité de réfrigérant R32 : 1,3 kg Longueur totale de tuyauterie frigo : 2 ml Dimensions tuyauteries : 1/4 - 3/8 Votre climatisation ne contient pas plus de 2 kg de fluide frigorigène : L'entretien de votre climatisation n'est pas une obligation légale, cependant, certains éléments ont besoin d'être régulièrement nettoyés et vérifiés pour que l'appareil continue de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous en charger seul ou confier cette tâche à un professionnel. Votre climatisation contient plus de 2 kg de fluide frigorigène : Selon le décret ministeriel n°20007-737 du 07 Mai 2007, en tant qu'utilisateur d'une pompe à chaleur, vous avez désormais de nouvelles obligations : de faire contrôler chaque année le circuit frigorifique et de conserver les fiches d'interventions pendant 5 ans.						

Total H.T.	5 015,94
3 763,08 à TVA ₁ : 20%	752,62
1 252,86 à TVA ₃ : 10%	125,29
TVA	877,91
Total T.T.C.	5 893,85
Net à payer (Euro)	5 893,85

Règlement :

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement.

Comptant :

5 893,85€