

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

995, route de Montauban - BP.234
12202 Villefranche-de-Rouergue
Tel.05 65 65 10 40 - Fax 05 65 65 10 45
atelier.villefranche@garagecayla.com
magasin.villefranche@garagecayla.com

OLEMPS - RODEZ

98, Parc Industriel de Malan - RD 212
12510 Olemps
Tel.05 65 73 29 20 - Fax 05 65 73 29 25
atelier.rodez@garagecayla.com
magasin.rodez@garagecayla.com

www.cayla-sas.com

S.A.S au capital de 500000€ - SIRET 427 080 262 0038
CEE FR 02 427080262 - APE 4519Z - RCS RODEZ 70 B 26
Dom.Banc. : BPO Villefranche de Rouergue
IBAN : FR76 1780 7006 1201 2210 1904 923 - BIC CCBPFRPPTLS

GRANGIE
TRANSPORTS
Z.I. REGOURD
46000 CAHORS

Expedition

240715

FACTURE ATELIER

FACTURE N° 7010130 DATE 31/07/2024
CLIENT 00785 SIRET
TVA CLIENT
M. REGLEMENT TR.DOM.30J F.M. ECHEANCE 31/08/24
EMAIL
IBAN

GRANGIE
TRANSPORTS
Z.I. REGOURD
46000 CAHORS

Facturation

MARQUE	TYPE	N° DE CHASSIS	IMMATRICULATION	KILOMETRAGE	N° O.R.	ENTREE	SORTIE
IVECO		ZCFC65D000D361629	EM382FM	138334	109781	20/06/24	12/07/24

Mise en circulation:10/03/2008

NOMENCLATURE	DESIGNATION	TVA	QUANTITE	PRIX UNIT.	REMISE	PRIX NET	MONTANT H.T.
** Vous Etiez	Recu Par : GRAFFAN FABIEN	***					
*****	***** DEMANDE ET OBSERVATIONS	CLIENT	*****	*****	*****	*****	*****
TÉMOIN MOTEUR ALLUMÉ							
VEHICULE FUME BEAUCOUP BLANC PAR MOMENT							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
PASSAGE A LA VALISE							
DÉFAUT SONDE LAMBDA							
TEST EGR : SOUPAPE NE S'OUVRE PAS							
CONTROLE TUYAUX DE DÉPRESSION : ABIMÉS MAIS PAS PERCÉS							
RÉPARATION TUYAUX							
CONTROLE ÉLECTROVANNE EGR : ELECTRO HS							
REPLACEMENT ELECTRO VALVE							
TEST EGR : RAS							
CONTROLE NIVEAU D'HUILE ET MISE A NIVEAU							
TEST COMPRESSION : OK							
REPLACEMENT FILTRE RENIFLARD							
REPLACEMENT SONDE LAMBDA							
CONTROLE PRÉSENCE D'HUILE APRÈS TURBO : RAS							
NETTOYER CONNECTIQUES							
EFFACEMENT DES CODES DÉFAUT							
ESSAI OK							
D911	GASOIL 09/07/24 - 13	2	1.00	66.67		66.67	66.67
M10	MO VL -5T T1	2	6.85	72.00		72.00	493.20
D251	TAPF DIAG IVECO	2	1.00	70.00		70.00	70.00
84286040 S	SENSOR	2	1.00	208.51		208.51	208.51
5801259650 Q	ELECTRO-VALVE	2	1.00	136.95		136.95	136.95

BASE TVA			
MONTANT TVA			

TVA ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS

TOTAL NET H.T.	
TOTAL T.V.A.	
TOTAL NET A PAYER	

Pénalités de retard : 3 fois le taux de l'intérêt légal.
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, en application de l'art. L441-6 du code de commerce.
ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITÉ Élargie DU PRODUCTEUR
Conformément aux dispositions de l'article L541-10-13 du Code de l'environnement, IVECO France a procédé à son enregistrement en qualité de Producteur auprès de l'autorité administrative.
Les identifiants uniques ci-après lui ont été délivrés :
Pour la filière pneumatique :
FR011794 16Y9YE - FR - IVECO France
Pour la filière piles et accumulateurs :
FR006300 06EYSJ - FR - IVECO France