

**Agence de Bordeaux (33)**  
ZI Les Platanes n°6  
33360 CAMBLANES ET MEYNAC  
05 35 54 56 26  
aquasoft.bordeaux@gmail.com

**Agence de Cahors (46)**  
82 avenue de la Beyne  
46000 CAHORS  
05 65 24 57 38  
aquasoft.cahors@gmail.com



SAS au capital de 3500 € - R.C.S. Bordeaux 814089033  
N° TVA Intracommunautaire FR44 814089033 APE 4754Z

**COURPET Serge**  
**Le Moulin de Méja**  
**46260 Varaire**

|                                       |                                  |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FACTURE n° F202508800</b>          |                                  | <b>Référence client : 462028</b>    |
| <b>Date intervention : 21/02/2025</b> | <b>Date facture : 24/02/2025</b> | <b>Date d'échéance : 21/02/2025</b> |

| Description                                                                              | PU HT    | Qté | Total HT | TVA | Total TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----|-----------|
| Piston central avec cages vanne 5 cycles Fleck 5600                                      | 87,28 €  | 1   | 87,28 €  | 10% | 96,01 €   |
| Piston de renvoi d'eau Fleck 5600                                                        | 33,31 €  | 1   | 33,31 €  | 10% | 36,64 €   |
| Forfait SAV main d'œuvre 1h + déplacement entre 20 et 70 kms (HC2025-SAV-MO_1H_INF_70KM) | 120,45 € | 2   | 240,90 € | 10% | 264,99 €  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Total HT</b>  | 361,49 € |
| <b>Total TVA</b> | 36,15 €  |
| <b>Total TTC</b> | 397,64 € |

Devis réparation suite diagnostic / intervention du 15/01/25

Adoucisseur en panne à l'arrivée du technicien : kit piston interne vanne Fleck défectueux.

Pour remettre l'adoucisseur en état de fonctionnement : prévoir le remplacement du kit piston interne vanne fleck 5600 plus nettoyage complet avec démontage bac a sel.

Temps d'intervention nécessaire sur place : 2 heures

|                                                                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Mode de paiement :</u><br>01- Non payé à l'intervention à régulariser sous 7 jours | <u>Coordonnées bancaires :</u><br><b>BNP PARIBAS</b><br>IBAN : FR76 3000 4019 3300 0100<br>8342 610<br>BIC : BNPAFRPPXXX |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aucun escompte consenti pour règlement anticipé. Tout incident de paiement est passible d'intérêts de retard.

Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux d'intérêt de 12%.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40€.



AquaSoft - ZI Les Platanes - 33360 CAMBLANES ET MEYNAC - SAS au capital de 3500€  
SIRET 814 089 033 00033 - N° TVA FR 44 814 089 033 - RCS de Bordeaux  
APE 4754Z - Tél. : 05 35 54 56 26 - mail : contact@aquasoft.biz