



JOHN DEERE

AGRI-POLE



MERLO

1246 Rte Haute de Farrou - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - Tél : 05.65.81.17.19

51 route des Hirondelles
Pech Farrat
46500 GRAMAT
Tél : 05.65.33.41.30

1181 Av Georges Pompidou
12400 SAINT AFFRIQUE
Tél : 05.65.49.04.98

757 route de Pisse Cô
ZA de Calmont
12450 CALMONT
Tél : 05.65.70.25.31

415 Rue des Cazelles
ZA les Cormes
12310 LAISSAC
Tél : 05.65.70.71.17

570 Allée du Cap
ZA La Crozette
46090 LE MONTAT
Tél : 05.65.36.05.48

ZA les Molèdes
12460 ST AMANS DES COTS
Tél : 05.65.44.85.57

SAS au Capital de 1 180 036,00 € - APE : 4661Z - RCS RODEZ 316 473 305 - N° TVA FR 29 316 473 305
IBAN : FR76 1780 7006 1201 2210 4129 521 BIC : CCBPFRPPTLS

✓

FACTURE

Date	N° Pièce	Fol	N° Client
31/12/2025	843024	1	0007935

GAEC LE CHAMP DE MONSIEUR

198 ROUTE DU CHAMP DE MONSIEUR

46120 ANGLARS

Siret 38402378400018 - Tva intra. FR36384023784

Visu - ETI Informatique

Référence	Désignation	Qte	PU Brut	Rem	PU H.T.	Mont H.T.
	Dépôt : 03 GRAMAT Ordre de Réparation N° : 239113 Du 10/05/2025 Matériel : 034002-TRACTEUR OCCASION Date M.E.S. : 17/01/2008 N° Immat. : DS-304-WJ Marque : JOHN-DEERE Type : 6330 Nb Heures : 7185 N° Série : LC6330G553423 Adresse d'intervention : GAEC LE CHAMP DE MONSIEUR TRUEL.W/TRUEL.C/LAROCHE.F/SCEA CAC ET 198 ROUTE DU CHAMP DE MONSIEUR 46120 ANGLARS CODE ERREUR DEMARRAGE CODE ERREURS: ECU 237031 ECU627.01 Le 10/05/25: pas diag effectué = tracteur refunctional Le 25/06/25: Recherche de panne sur code erreurs démarrage = pb sur boîtier ECU Le 21/07/25: Remplacement du boîtier ECU = problème de reprogrammation du nouveau boîtier = rentrer tracteur en atelier Le 22/07/25: Récupérer tracteur pour dépannage en atelier Reprogrammer 1'ECU = reprogrammer codes injecteurs Echange du boîtier ECU Le 19/11/25: Reprogrammation de 1'ECU PRISE EN CHARGE PAR AGRIPOLE DE 100% MAIN D'OEUVRE					
TE	ECU ECH STD RE531808	1	1601,67	50	800,84	800,84
JDVC76215-000	LIQUIDE REFR. COOL GARD LE L.	6	3,67		3,67	22,02

Vix le 24/01/26

CA

CONDITIONS DE VENTE : Les ventes de pièces au détail sont payables à l'acompte. Tout retour doit être fait dans les huit jours. Les pièces commercialisées spécialement ne seront pas reprises. En cas de règlement par voie de contremain, les frais de recouvrement sont à la charge de l'acheteur. En cas de litige, le Tribunal de Rodez sera seul compétent. Avant de signer, l'acheteur doit déduire des factures à venir non remboursables.

CLAUDE DE RESERVE DE PROPRIETE : Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix. (Loi 95-58 du 25/01/95)

CONDITIONS DE REGLEMENT : (Loi 92-1442)
Paiement des marchandises par règlement anticipé.
Pénalités de retard : 5 fois le taux légal.

Papillon à découper

Client : 0007935
Facture : 843024
Date : 31/12/2025
Montant : 987,43
Echéance :
Règlement : A RECEPTION DE FACTURE 987,43 €

TVA	% TVA	Montant HT	Montant TVA
2	20,00	822,86	164,57
EUROS		822,86	164,57

Montant TTC

987,43 €

Règlement : A RECEPTION DE FACTURE 987,43 €