



RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-109941860



LEASEWAY

Identification du véhicule

Réf. client **1185538682-5013469806** Immatriculation **GR396YM**
Date 1ère M.C. **20/10/2023**
Marque **FIAT** Km. compteur **16687**
Modèle **500 2 Pack Confort**
Version
N° de châssis **ZFACF1BJXRJJ28803**

Date & lieu de restitution

Date **11/03/2026**
Adresse **AUTO SPORT SAS Fiat Professional**
Avenue Honoré de Balzac
19360 Malemort

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'œuvre carrosserie	Main d'œuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'œuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			1,50	57,00		153,00	10,00	0	137,70

(1) Inspection réalisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. **153,00 €**
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. **-15,30 €**

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. **137,70 €**
TOTAL T.V.A. **27,54 €**

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **165,24 €**

Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France